



管理番号 ** - ***
発行日 ****年**月**日

〇〇〇〇〇〇〇〇 殿

〒530-0046 大阪市北区菅原町八番十四号
一般社団法人 環境科学対策センター
精度対策担当 専務理事 脇谷 壮太郎
TEL 06-6363-5880 FAX 06-6363-5331



建築物における石綿含有建材の事前調査「みなし含有」評価結果

物件名 〇〇〇〇〇〇〇〇 殿

採取者 〇〇〇〇株式会社 〇〇〇〇

特定建築物石綿含有建材調査者 建築物石綿含有建材調査者

日本アスベスト診断協会登録者

採取箇所指示者 採取者に同じ

採取者とは異なる

〇〇〇〇株式会社 〇〇〇〇

特定建築物石綿含有建材調査者 建築物石綿含有建材調査者

日本アスベスト診断協会登録者

採取箇所 2F事務所 天井吸音板

採取日 ****年 **月 **日

**ご登録内容が
反映されます。**

1	検出	6	検出	11	不検出
2	検出	7	検出	12	不検出
3	不検出	8	検出	13	検出
4	不検出	9	不検出	14	不検出
5	検出	10	不検出	15	検出

合計15回測定のうち
1度でもFOUND (検出) →
「みなし含有」評価

合計15回測定のうち
すべてが NOT FOUND
(不検出) → 「不明」評価

1 試料あたり必ず
3 サンプル測定
(3 サンプル採取)

評価結果 アスベストアナライザーによる「みなし含有」評価結果について

「みなし含有」建材と評価します

(または 「不明」建材と評価します)

「不明」の場合NOT FOUND (不検出) でも法令で対象となる0.1%を超える石綿が含まれる場合があるため、「含有なし」判定を行うには、分析マニュアルに

以上