

## 【設問】

ある建築物の石綿含有調査を行いました。別添の写真集は、調査時に撮影した各所の写真です。

写真集を見て、左下の仕上表にある建材名に示された建材について、当該建材が石綿含有建材のレベル1、2、3のどれに該当するかを判断し、別紙マークシートに該当するレベルの数字を塗りつぶしてください。

当該建材がレベル1、2、3のいずれにも該当しない場合（アスベストを含有しない建材）は非石綿（4）を選んでください。

ただし、1つの建材名につき、該当するレベルは1つのみとなります。2つ以上塗りつぶした場合は不正解となります。

マークシート番号	1	レベル1	2	レベル2	3	レベル3	4	非石綿
----------	---	------	---	------	---	------	---	-----

## 【注意事項】

1. この試験は、レベル1、レベル2及びレベル3の石綿含有建材を正しく区別できるかを問う試験です。
2. 写真集には部屋ごとに写真を示していますが、その上部に棟名、階層、部屋名を示し、写真の左下部に仕上表を記載しています。なお、仕上表は設計図書に書かれる略称や通称で記載されている場合があります。
3. 本問題の写真は試験問題用に編集したものであり、実在する建築物ではありません。従って、必ずしも同じ現場、同じ時期に撮影したものではなく、複数の現場の写真を組み合わせると一つの仮想の現場としています。

## 【参考情報】

調査にあたっては、事前に対象とする建築物の所有者に対してヒアリングを実施しました。

参考情報として、次ページにヒアリング内容を示します。

対象となった建築物は総合病院の本館棟です。調査は本館1階から開始しました。


別紙に本館の立面図及び地下1階・1階・3階・4階平面図を示します。

## 【 解答例 】

調査票試験のマークシートの記入方法について、下記に示していますので参考にしてください。

マークシート番号 1→レベル1    2→レベル2    3→レベル3    4→非石綿

1つの建材名につき、該当するレベルは1つのみとなります。  
2つ以上塗りつぶした場合は、不正解となります。

B1階 通路・外部倉庫	
	
部位	
材料名	
【問題】 1	

マークシート解答用紙 正答例

問1の解答がレベル1の場合

問2の解答がレベル2の場合

問3の解答がレベル3の場合

問4の解答が非石綿の場合

問	解答欄			
1	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
4	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
5	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>